




PEDIDO DE INFORMAÇÃO

Nº 208/2021

**ENCAMINHE-SE AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL**

Sala das Sessões 30 AGO 2021 /



PRESIDENTE

Considerando que, através da Indicação nº 245/2021 (**cópia anexa**), este Vereador solicitou reparos necessários na placa instalada no canteiro central da Avenida Felipe Boller Júnior, imediações do Polo Industrial “Guilherme Muller Filho”, pois referida placa se encontra com seu suporte totalmente fora de prumo e ainda amassada;

Considerando que, segundo informações, a irregularidade perdura há mais de 04 anos, e atualmente corre risco de queda, podendo causar acidentes e prejuízos aos munícipes que por ali trafegam;

Considerando o dever desta Edilidade em fiscalizar os atos do Poder Executivo.

Diante dessas considerações, solicito ao Senhor Prefeito Municipal, o seguinte pedido de informações:

- a) O que a Administração Municipal pretende fazer diante da irregularidade da placa descrita?
- b) Quando pretende tomar a providência descrita?
- c) Prestar outras informações a respeito do assunto.

Sala das Sessões, 30 de agosto de 2021.


César Ramos da Costa - “Cesinha”
Vereador

Vereador César Ramos da Costa - "Cesinha"
Rua Felipe Boller Júnior (placa)



[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, nº 1.662 - Centro - Caixa Postal 89 - Fone: (19) 3561 2811

Estado de São Paulo

E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br

Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

INDICAÇÃO: ENCAMINHE-SE AO SENHOR
Nº 245/2021 **PREFEITO MUNICIPAL**

Sala das Sessões

22 FEV 2021


PRESIDENTE

Considerando que a placa de grande porte, sinalizadora de trânsito localizada na Avenida Felipe Boller Júnior, continuação da Avenida Newton Prado, instalada no canteiro central, nas proximidades do Pólo Industrial “Guilherme Muller Filho”, se encontra com seu suporte tortuoso e ainda completamente amassado;

Considerando que a Administração deve determinar os reparos necessários na referida placa, pois de grande valia para orientar o trânsito naquela localidade e também porque essa irregularidade já perdura há mais de 04 anos;



Considerando que a Municipalidade possui o Setor DEMUTRAN que especificamente cuida das sinalizações de trânsito em nossa cidade, realizando a pintura de faixas, instalações de placas, pintura de solo e outras atividades inerentes à orientação dos motoristas quando em movimento com seus conduzidos pelas ruas da nossa cidade.

Diante do exposto, **INDICO** ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, determine o Setor DEMUTRAN, providenciar de imediato os reparos necessários na placa instalada no canteiro central da Avenida Felipe Boller Júnior, nas imediações do Pólo Industrial “Guilherme Muller Filho”, para melhor orientar o trânsito naquela localidade, pois referida placa se encontra com seu suporte totalmente fora de prumo e ainda amassada, dificultando a visualização dos motoristas e ainda porque essa irregularidade já perdura há mais de 04 anos.


Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2021.


César Ramos da Costa - “Cesinha”
Vereador

Ver César Ramos da Costa "Cesinha" - reparo em placa de sinalização localizada na Avenida Felipe Boller Júnior, próxima ao Polo Industrial Guilherme Muller Filho.



9



2