



# CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 – Caixa Postal: 89

Fone/Fax: (19) 3561.2811 - e-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br

Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

ENCAMINHE-SE AO SENHOR  
PREFEITO MUNICIPAL

## INDICAÇÃO

Nº 67/2020 Sala das Sessões

02 MAR 2020

PRESIDENTE

**Considerando** que com as constantes chuvas que estão a ocorrer recentemente em nossa cidade, os bueiros que são os receptores das águas pluviais, muitos deles não estão cumprindo sua finalidade, pois não conseguem dar conta da vazão das enxurradas que correm pelas ruas;

**Considerando** que essas anomalias aparecem porque essas bocas de lobos estão necessitando de limpeza geral, para que possam cumprir suas finalidades e dar vazão necessária as águas pluviais quando das chuvas;

**Considerando** que o bueiro existente na altura do número 50, esquina com a Avenida Maria José Bruno Trevisan, Jardim Treviso, é um desses que necessita dos reparos e manutenção de desentupimento, limpeza geral, pois no local o acúmulo das águas é muito grande e invadem o leito asfáltico, podendo ocasionar acidentes com veículos e motociclistas, que trafegam pelo local, devido à deficiência apontada (**vide foto anexa**);

Diante do exposto, **INDICO** ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, verifique a possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade ou o próprio Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga - SAEP, dar a devida manutenção no bueiro existente na altura do número 50, esquina com a Avenida Maria José Bruno Trevisan, Jardim Treviso, limpando inclusive o mato que cresce solto ao seu redor, proporcionando o normal escoamento de águas pluviais e evitando o alagamento da via pública. Foto ilustrativa anexa.

Sala das Sessões, 02 de março de 2020

*Vitor Naressi Netto*  
Vereador

ntb

Ver Vitor Naressi Netto – indicação limpeza e manutenção, altura do número 50, esquina com a Avenida Maria José Bruno Trevisan.

