



PEDIDO DE INFORMAÇÃO

Nº 221/2021

ENCAMINHE-SE AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL

Sala das Sessões

20 SET 2021


PRESIDENTE

Considerando que, através da Indicação nº 561/2021, este Vereador solicitou a retirada imediata de estrutura metálica em calçamento público localizado na Avenida Duque de Caxias Norte, em frente à Universidade de São Paulo - USP;

Considerando que se trata de uma placa metálica que foi arrancada devido a uma colisão ocorrida em 2020 e, como consequência, resultou em uma base exposta e perigosa a pedestres e ciclistas que por lá transitam;

Considerando que, na época do acidente, o local foi precariamente isolado com faixa plástica e garrafa pet no intuito de proteger os transeuntes;

Considerando, contudo, que nenhuma providência foi tomada e a estrutura metálica altamente cortante já machucou duas pessoas, umas delas aluno da USP que sofreu corte profundo na perna e por isso foi submetido à sutura local;

Considerando que Município que se sentiu prejudicado apresentou o Protocolado nº 4582 de 15 de setembro de 2021, cuja cópia segue **anexa**.

Considerando as prerrogativas desta Casa de Leis em fiscalizar os atos do Poder Executivo.

Diante dessas considerações, solicito ao Senhor Prefeito Municipal, o seguinte pedido de informações:

- a) Quais providências a Administração Municipal pretende realizar para sanar o problema indicado?
- b) Quando será retirada referida estrutura?
- c) Pretende-se deferir o quanto solicitado no Protocolado nº4582/2021? Justificar resposta.
- d) Prestar outras informações a respeito do assunto.

Sala das Sessões, 20 de setembro de 2021.


César Ramos da Costa - "Cesinha"
Vereador



EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA



Nome: Paulo Sergio Tonetti
abaixo-assinado, R.G. 22368059-0 CPF. 19043594857
residente e domiciliado à Rua / Av. Rua João Manuel Pinto
nº 242, Bairro Vila Pinheiro Telefone (19) 997484011
Celular (19) 997484011 E-Mail: tonetti@usp.br
vem respeitosamente solicitar: retirada de um pedaço de placa (superfície de ferro) na lajeira de rotatória que dá acesso ao Campus da USP. Tinha uma placa de sinalização mas alguém bateu com o carro e ficou só um "toco" de ferro que está causando acidente aos pedestres que acessam a Zona Norte e o Campus da USP.

Pirassununga, 15 de Setembro de 2021.


ASSINATURA DO REQUERENTE

À _____:

Seguem os autos para as devidas providências.

Seção de Comunicação