

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Centro -Caixa Postal: 89-13630-082 Fone (19) 3561.2811

e-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

ENCAMINHE-SE AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

Sala das Sessões

Considerando que os leitos asfálticos da Rotatória da Rua Felipe Boler Júnior, próximo ao nº 4734, com a Avenida Engenheiro Josias de Oliveira, Jardim São Fernando e sua extensão, encontram-se em péssimas condições de tráfego, necessitando de urgente recapeamento ou operação tapa buraco, (fotos anexas);

Considerando que na situação em que se encontram as pistas de rodagem na rua citada, acidentes podem ocorrer, principalmente com motociclistas devido o desnível do leito asfáltico e, por certo, em casos tais, o Município será responsabilizado pelos danos causados, tantos materiais como físicos nos transeuntes e motoristas;

Considerando que o Município recebeu verbas de emendas parlamentares para serem empregadas nesse tipo de serviço, qual seja, o recapeamento é de extrema urgência segundo moradores da localidade e estão necessitam desses melhoramentos;

Considerando que a população que reside naquela área está pugnando para que esses melhoramentos sejam feitos o mais rapidamente possível.

Nessas condições, INDICO ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, que verifique a possibilidade de determinar ao Setor competente, estudo de recapeamento ou operação tapa buraco na Rotatória da Rua Felipe Boler Júnior, próximo ao nº 4734, com a Avenida Engenheiro Josias de Oliveira, Jardim São Fernando e sua extensão, em atenção aos reclamos dos moradores que diariamente trafegam na localidade cita, evitando-se assim acidentes.

João Henrique Trevillato Sundfeld — "João do Sal Filho" Vereador

ESR



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, nº 1.662 - Centro - Caixa Postal 89 - Fone: (19) 3561 2811 Estado de São Paulo

E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

Vereador João Henrique Trevillato Sundfeld - Rotatória da Rua Felipe Boler Júnior, próximo ao nº 4734 com a Avenida Engenheiro Josias de Oliveira, Jardim São Fernando.



