



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 – Caixa Postal: 89

Fone/Fax: (19) 3561.2811 - e-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br

Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

INDICAÇÃO Nº 647/2018

ENCAMINHE-SE AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL

Sala das Sessões

25 SET 2018

PRESIDENTE

Considerando que no encontro da Rua Duílio Benini com Rua Cherubim Jota, Jardim das Laranjeiras, há constante acúmulo de água, conforme se nota das **fotos** anexas;

Considerando que o problema se dá por falta de nivelamento da massa asfáltica que foi pouco aplicada próximo à guia e passeio público;

Considerando que a situação já causou acidentes com ciclistas e motociclista;

Considerando que o problema é de escoamento e água e requer uso de pouca massa asfáltica por isso poderia ser solucionado pela equipe do SAEP.

Nestas condições, **INDICAMOS** ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, verifique possibilidade de ordenar a aplicação de massa asfáltica encontro da Rua Duílio Benini com Rua Cherubim Jota, Jardim das Laranjeiras.

Sala das Sessões, 25 de setembro de 2018.

Wallace Ananias de Freitas Bruno
Vereador

Luciana Batista
Vereadora

dmal

Vereador Wallace – Rua Duílio Benini e Cherubim Jota



Wallace



D. J. S.
Elantra