



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 – Caixa Postal: 89

Fone/Fax: (19) 3561.2811 - e-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br

Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

ENCAMINHE-SE AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL

INDICAÇÃO

Nº 598/2019

Sala das Sessões

31 OUT 2019

PRESIDENTE

Considerando que nas proximidades do número 473 da Rua Benedito da Silva Pinto, Vila Braz, existem 03 buracos no leito asfáltico que está necessitando de urgentes reparos, pelo Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga - SAEP ou pela própria Municipalidade;

Considerando que a situação que se encontra o leito carroçável da referida via pública, acidentes podem ocorrer com veículos e motocicletas que eventualmente ao transitarem pelo local e inadvertidamente se depararem com os desníveis da rua podem perder o controle da direção;

Considerando que deve o Município ou o próprio Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga - SAEP, promover os reparos necessários evitando-se previsíveis acidentes.

Diante do exposto, **INDICO** ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, verifique a possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade ou o Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga - SAEP para que realize a manutenção no leito asfáltico, referentes aos buracos existentes, nas proximidades do número 473 da Rua Benedito da Silva Pinto, Vila Braz, prevenindo-se acidentes. Fotos em anexo, que demonstram a situação do local.

Sala das Sessões, 31 de outubro de 2019.

Jeferson Ricardo do Couto
Vereador

Vereador Jeferson Couto



Jeferson Couto







